



MERIT JAHTI LACQUER 20 AND 80

لاکِ مَریتِ یاهتی ۲۰ و ۸۰

شرح محصول	لاک (پلی) اورتان آلکیدی برای استفاده در داخل و خارج ساختمان
ویژگی محصول	مقاومت بسیار عالی در برابر فرسایش. حاوی مواد محافظت کننده در مقابل اشعه ماورا بنفش خورشید. مقاومت بسیار عالی در برابر مواد شوینده معمولی، SFS 3755. مقاومت خوب در برابر حلال هایی چون گازوئیل، نفت و الکل سفید. مقاومت در برابر مواد روغن کاری همچون روغن و گریس و چربیهای گیاهی و حیوانی.
موارد استفاده توصیه شده	بدنه قایق، کف، در، پنجره و دیگر سطوح چوبی داخل و خارج ساختمان.
رنگها	بدون رنگ
براقیت	نیمه مات (۲۰) و براق (۸۰)
پوشش	بین ۱۰ تا ۱۳ متر مربع هر لیتر - میزان مصرف توصیه شده: خیس ۷۰ تا ۹۰ گرم هر متر مربع. خشک ۳۰ تا ۴۰ میکرومتر.
اندازه قوطی	۱ لیتری موجود می باشد.
رقیق کننده	الکل سفید ۱۰۵۰

قلم مو و اسپری	ابزار
لایه خیس ۷۰ تا ۹۰ گرمی در هر متر مربع: قابل دست زدن: ۳ تا ۴ ساعت آماده سمباده زدن: ۶ تا ۷ ساعت قابل زدن رویه بعدی: ۲۴ ساعت کاملاً مقاوم پس از ۲ هفته	زمان خشک شدن در حرارت ۲۳ درجه و رطوبت نسبی ۵۰٪
مات (۲۰): حجمی ۴۴ -/+ ۰.۲٪، وزنی ۵۲ -/+ ۰.۲٪ - براق (۸۰): حجمی ۴۳ -/+ ۰.۲٪، وزنی ۵۰ -/+ ۰.۲٪	حجم جامد
۰,۹ کیلوگرم هر لیتر	وزن حجمی
سطح چوب بایستی خشک و رطوبت چوب بایستی زیر ۲۰٪ باشد. سطح بایستی کاملاً تمیز و خشک باشد، دمای اجسام و هوای اطراف حداقل ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا زیر ۸۰٪ باشد.	شرایط اعمال
سطوح خام: از آلودگی و غبار پاکیزه کنید. سطوح خارج ساختمان: با آستری پایه روغن والتی آستری بزنید. برای چوبهای ذریف نقش و گرانها از تینر ۱۰۵۰ استفاده نمایید. سطوحی که پوشش داشته اند: سطح را کاملاً پاک کنید و با محلول "مالپسو" تیکوریل بشوید و خوب با آب پاکیزه آب بکشید. لاکهای قدیمی و آسیب دیده و شل را با کاردک پاک کنید. سپس با سمباده ۲۴۰ تا ۶۰۰ سمباده بزنید. خاک سمباده را از سطح کار پاک نمایید.	آماده کردن کار
آستری های توصیه شده: برای مریت یاهتی ۲۰: مریت یاهتی ۲۰ یا مریت یاهتی ۸۰ یا آستری پایه روغن والتی برای مریت یاهتی ۸۰: مریت یاهتی ۸۰ یا آستری پایه روغن والتی توجه فرمایید: برای بیرون ساختمان سطوح حتماً بایستی با مریت یاهتی ۸۰ رقیق شده آستری بخورند.	آستری زدن
تینر ۱۰۵۰. محصول را به خوبی هم بزنید و به اندازه مورد نیاز با الکل سفید (تینر ۱۰۵۰) رقیق نمایید.	رقیق کردن

<p>قلم مو: برای آستری زدن به سطوح خام لاک را ۲۰ تا ۴۰ درصد رقیق نمایید و دو سه بار بطور یکسان قلم مو بکشید. برای لایه نهایی لاک را در صورت لزوم حداکثر ۲۰٪ رقیق نمایید. سطوحی که قبلاً لاک خورده‌اند را با لاک رقیق نشده و یا خیلی کم رقیق شده یکی دو بار وارنیش کنید (لاک بزیند). بین هر دست با سمباده ۲۴۰ تا ۶۰۰ به نرمی سمباده بزیند.</p> <p>اسپری:</p> <p>برای اسپری با باد گُمکی: لاک را حداکثر ۲۵٪ رقیق نمایید (برای مریت یا هتی ۸۰ حداقل ۱۵٪) تا به غلظت ۲۵ تا ۵۰ برسد (DIN). اندازه نازل ۰,۰۰۹ تا ۰,۰۱۳ اینچ و فشار ۴۰ تا ۱۰۰ بار (برای مریت یا هتی ۴۰ تا ۸۰ بار). فشار هوای اتمی ۱ تا ۳ بار. زاویه پاشش را طبق شکل جسم انتخاب نمایید.</p> <p>برای اسپری عادی: لاک را حداکثر ۲۵٪ رقیق نمایید تا به غلظت ۲۵ تا ۵۰ برسد و از نازل ۱,۴ تا ۱,۸ میلی متری و فشار ۲ تا ۳ بار استفاده نمایید.</p>	نحوه اعمال
تینر ۱۰۵۰	شستن ابزار
VOC max. 440-500 g/l	EU VOC 2004/42/EC-limit Value

اطلاعات داده شده در بالا اطلاعات کامل و جامع نمی باشد. اطلاعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی می باشد. کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ایزو شماره ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده و دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصحیح از محصولات نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطلاعات راجب به آن، بدون اطلاع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریل در هر زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.